

施設名：***
採取場所：金谷水源地

水質検査結果一覧表

項目	単位	基準値	7/6												測定回数
水温	℃	—	19												1
気温	℃	—	29												1
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	<0.002												1
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 mg/L以下(暫定)	<0.0002												1
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	<0.002												1
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 mg/L以下	<0.0004												1
トルエン	mg/L	0.4 mg/L以下	<0.02												1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 mg/L以下	<0.008												1
農薬類	—	検出値と目標値の比の和として、1以下	0												1
遊離炭酸	mg/L	20 mg/L以下	25												1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 mg/L以下	<0.03												1
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02 mg/L以下	<0.002												1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 mg/L以下	<0.3												1
臭気強度(TON)	—	3以下	<1												1
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-2.0												1
従属栄養細菌	CFU/mL	2,000以下(暫定)	0												1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 mg/L以下	<0.01												1
PFOS及びPFOA	—	0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005												1

< : 未満を表す

施設名：下坂配水池系
採取場所：島公民館

水質検査結果一覧表

項目	単位	基準値	7/6														測定回数
水温	℃	—	28														1
気温	℃	—	29														1
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 mg/L以下(暫定)	<0.001														1
抱水クロラール	mg/L	0.02 mg/L以下(暫定)	<0.002														1

< : 未満を表す